防災工学

第9回

千葉大学 工学部 都市環境システムコース

丸山 喜久 http://ares.tu.chiba-u.jp/marulab/index.html ymaruyam@tu.chiba-u.ac.jp

1



地震基盤と工学的基盤



地表で観測される地震動スペクトル



$O(\omega)$ 震源スペクトル W(ω) 震源から基盤まで の伝達関数 L(ω) 表層地盤の伝達 関数 $G(\omega) \longrightarrow g(t)$ 地震動 フーリエ逆変換

4





600

800

近傍の地震観測記録の比較



近傍の地震観測記録の比較

1998年6月24日(茨城県南部)EW成分





表層地盤のゆれやすさ全国マップ



表層地盤のゆれやすさ全国マップ

http://www.bousai.go.jp/

全国を1km²メッシュに区切り、どの地域が相対的に揺



液状化:



2003年十勝沖地震

後背湿地,三角州,埋め立て地

16

14

マンホールの浮き上がり

2011年東北地方太平洋沖地震

千葉県浦安市

17







新潟県中越沖地震 一強震動と長周期地震動一

http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/furumura/07Chuetsu/index.l

新潟県中越沖の地震の揺れの伝わる様子





関東平野では、3分以上にわたって長く揺れ 続けています。平野を厚く覆う柔らかい堆積 層において、揺れが何倍にも強く増幅され、そ して表面波とよばれる周期の長い地震動 が生成したためです。

18

長周期地震動

http://www.security-joho.com/topics/2005/tyousyuukijisindou.htm

●六本木ヒルズ、新潟中越地震(東京、震度3)でエレベーター損傷。

新潟県中越地震で、震源から約200キロ離れた東京都港区の六本木ヒルズ森タ ワー(54階建て、高さ238メートル)のエレベーター6基が損傷、うち1基は8本ある 主ロープの1本(直径約1センチ)が切れていたことがわかった。

●長周期地震動により考えられる被害

- 1. 石油コンビナートのタンクの揺れにより、タンク内の液体が漏洩
- 2. 超高層建物は一度揺れ始めると揺れが止まりにくくなる。その結果、

・エレベータが停止し、機能を果せなくなる。

・建物内にいる人、特に上層階の人は大変大きな横揺れが暫く続くことから、大変な恐怖心を受ける。

3. 免震建物では、積層ゴムの大変形により基礎周辺に被害が発生する。

4. 長大橋梁では、部材の変形やずれなどの被害が発生する。